



# Spielplatz - Service

**Friedrich Schulhofer**

Dr. Schoberstraße 8  
1130 Wien

Tel.: 01/802 10 34 FAX / 14 DW  
e-mail: office@schulhofer.at

Beratung · Planung · Spielplatz-Einrichtungen · Montagen · Service · Reparaturen · Überprüfungen (unter Berücksichtigung der neuesten Normen)

An die Wohnungseigentümerschaft  
der WHA Ameisgasse 53-57, 1140 Wien  
per Adresse: ÖSW  
Gemeinn. Aktiengesellschaft

Feldgasse 6-8  
1080 Wien

Wien, 18.05.2004

**Jährliche Hauptinspektion nach EN1176-7/6.2.c + EN1177 bzw. Ö-NORM S4235**

**Betreff:** Spielplatz WHA. 1140 Wien, Ameisgasse 53 – 57  
HB: Hr. Gugler – Tel Nr: 967 12 92 / Rottstraße 16

**Geräteart:**

- 1.) 1 Hangrutsche
- 2.) 1 Federwippe (M120) „Galopp-Pferd“
- 3.) 1 Federwippe (M100) „Schaukelhahn“
- 4.) 1 Federwippe (M126) „Himmelswagen“
- 5.) 1 Palisaden-Sandkasten
- 6.) 1 Doppelschaukel
- 7.) 1 Holzgestell (ehem. Netzgerät)
- 8.) 1 Sitzgruppe
- 9.) Sitzarena (Beton/ Holz)
- 10.) 1 Spielhöhle

\*

**Werkstoff:** Metall – Kunststoff – Holz

**Boden:** Fallschutzplatten (5 cm) und Eskalonbelag (1 cm)

**Festgestellte Mängel:**

- zu 1.) Die Rutsche ist an den Seitenwangen und beim Einstieg beschädigt.  
Der Sicherheitsfreiraum von mindestens 1 m seitlich ist Richtung Betonstufen und Steinschräge nicht gegeben (EN1176-1-6), ist nicht mehr zu tolerieren.  
Das Gerät ist zu entfernen.
- zu 2.) Der Geräteoberteil ist komplett nachzuziehen, sonst ist das Gerät in Ordnung.
- zu 3.) Der Geräteoberteil ist komplett nachzuziehen, sonst ist das Gerät in Ordnung.
- zu 4.) Der Geräteoberteil ist komplett nachzuziehen, sonst ist das Gerät in Ordnung.
- zu 5.) Die Palisaden sind morsch und teilweise ausgebrochen (siehe Fotos).  
**Es besteht Verletzungsgefahr !**  
Die Palisaden sind DRINGEND durch eine Baufirma zu sanieren !
- zu 6.) Die Schaukel ist nachzuziehen. Die Schaukeln sind abgenützt, sind zu erneuern. Die Schaukellager sind angerieben, derzeit noch nicht bedenklich.  
Nach der Sanierung ist die Schaukel dem Alter entsprechend noch in Ordnung.
- zu 7.) Die Hölzer sind morsch, sind DRINGEND zu entfernen. Es ist Schwamm an einigen Stellen sichtbar (siehe Foto).

EINGANG 26. MAI 2005  
K.

/2

- zu 8.) Die Sitzgruppe ist stark verwittert, aber noch in Ordnung.
- zu 9.) Die Holz-Sitzauflagen sind abgemorscht, diese sind zu erneuern.
- zu 10.) Es steht Wasser in der Spielhöhle, eine Entwässerung ist vorzusehen (siehe Foto).

Vermerk: a.) Beim Zaun wurden durch Vandalen Zaunlatten (91 / 80cm h) abgetreten. Die Zaunlatten sind zu erneuern, die Steherbefestigungen sind zu sanieren.  
b.) Die Fallschutzplatten sind dem Alter entsprechend abgenützt, sind zu sanieren.

Der Gesamtzustand des Spielplatzes ist **sehr schlecht**. Eine Generalsanierung ist **UNBEDINGT** vorzusehen.

\* Laut Wr.Landesgesetz (LGBl.Nr.49/ §4) ist eine Spielplatz-Hinweistafel aufzustellen

Vermerk: HB Hr.Gugger bringt Hinweistafeln an „Spielplatzsperre“.

**Vermerk:**

Nach Behebung der eventuell oben angeführten Mängel stehen einer Benützung der Spielgeräte seitens des unterzeichneten Sachverständigen keine Bedenken entgegen, sofern die in den Normen vorgeschriebenen Prüf- und Wartungsintervalle eingehalten werden.

Überprüfungszeitpunkt: 13.05.2004/FSCH