

Besprechung Kinderspielplatz
20.6.2005

Frau Tischhart, Frau Kucera, Herr Minixhofer, Herr Ringhofer

Nach Besichtigung der Spielplatzanlage wird folgende Vorgangsweise besprochen:

Nach Möglichkeit soll noch im heurigen Jahr die Sanierung begonnen und bis ca Oktober so weit gebracht werden, daß die Sperre des Platzes aufgehoben werden kann. Die Auswahl der Spieleinrichtungen und eventueller Sitzecken o.ä. bedarf noch einer Abklärung (Diskussionsbedarf).

Folgende Sanierungsmaßnahmen sind auf jeden Fall erforderlich:

- Bodenbeläge
- Beton (Spielhöhle, Mauern, Wände)
- Holzpalisaden bei der Spielhöhle
- Entwässerung der Spielhöhle
- Geländer
- Holzauflagen bei den Sitzbänken
- Diverse Sicherheitsvorkehrungen

Die erforderlichen Leistungen sollen im Detail von einem unabhängigen Fachmann (Architekt) definiert werden. Er soll auch ein Leistungsverzeichnis erstellen, das als Grundlage für eine Ausschreibung dient. Wichtig ist, daß der Planer nichts mit der Ausführung zu tun hat.

Ringhofer wird kurzfristig einen Architekten namhaft machen.

Wenn dieser Schritt konkretere Formen angenommen hat, soll auch das ÖSW informiert und eingebunden werden.

Josef Ringhofer